

# پیچ و مهره های چند راهه

از پیچ های چند راهه در مواردی استفاده می شود که لازم باشد با دوران کم ، حرکت خطی بیشتری در جهت طولی پیچ بوجود آید . مانند پیچ های محرک پرس ها ، پیچ حلزون ، پیچ سر قلم خودنویس ها ، پیچ تنظیم فاصله دوربین های عکاسی . تعداد شیارهای مارپیچی که در روی میله پیچ ایجاد می شود ، مشخص کننده تعداد راه پیچ می باشد . بنابراین پیچ یک راهه دارای یک شیار مارپیچ ، پیچ دوراهه دارای دو شیار مارپیچ و پیچ سه راهه دارای سه شیار مارپیچ در روی میله پیچ خواهد بود . در پیچ های چند راهه دو گام تعریف می شود :

## الف - گام حقیقی (Ph)

مقدار تغییر مکان پیچ به ازاء هر دور گردش آن در داخل مهره را گام حقیقی گویند . در موقع تراشیدن این پیچ ها ماشین بر مبنای گام حقیقی تنظیم می شود .

## ب - گام ظاهری (P)



فاصله بین دو دندۀ مجاور را گام ظاهری گویند . در موقع تراشیدن این گونه پیچ ها مقدار عمق دندۀ بر مبنای این گام محاسبه می شود .

شاید این تصور پیش آید که با زیاد در نظر گرفتن گام پیچ یک راهه نیز می توان به هدف پیچ های چند راهه رسید ، ولی این اشکال پیش خواهد آمد ، که عمق دندۀ زیاد شده و سطح مقطع داخلی پیچ کم شده و پیچ استحکام کافی را نخواهد داشت .

## تراشیدن پیچ های چند راهه

روش اول :

در تراشیدن پیچ های چند راهه ابتدا راه اول را تراشیده و سپس با گردانیدن قطعه کار ( بدون گردش میله هادی ) به اندازه  $\frac{1}{2}$  دور ( در پیچ های دو راهه ) و  $\frac{1}{3}$  دور ( در پیچ های سه راهه ) و بالاخره  $\frac{1}{g}$  دور در پیچ های چند راهه راه بعدی را می تراشند . برای گرداندن قطعه کار بهترین راه ، استفاده از صفحه نظام مجهز به دستگاه تقسیم می باشند .



صفحه نظام مجهز به دستگاه تقسیم

### روش دوم :

به کمک سوپرت فوکانی می توان رندہ پیچ بری را بدون گرداندن قطعه کار در امتداد شیار بعدی تنظیم نمود . برای این منظور پس از تراشیدن راه اول ، رنده را به کمک سوپرت فوکانی به اندازه گام ظاهری تغییر مکان داده و سپس راه بعدی را می تراشند .

### راهنمائی :

علامت مشخصه  $T_r 32 \times 18 P_6$  نشان دهنده پیچ دنده ذوزنقه چند راهه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر و گام حقیقی ۱۸ میلیمتر و گام ظاهری ۶ میلیمتر میباشد. در پیچ های چند راهه برای بدست آوردن تعداد راه از فرمول  $P_h = \frac{P}{g}$  استفاده می شود .

### مسئله نمونه :

پیچ دندۀ ذوزنقه  $T_r 32 \times 18 P_6$  بوسیله ماشین تراش تراشیده خواهد شد ، محاسبات لازم برای تراشیدن این پیچ را انجام دهید .

$$d = 32mm \quad \text{و} \quad P = 6mm \quad \text{و} \quad P_h = 18mm \quad \text{و} \quad g = \frac{P_h}{P} = \frac{18}{6} = 3$$

$$h = 0.5P + a = (0.5 \times 6) + 0.5 = 3.5mm$$

$$d_1 = d - 2h = 32 - (2 \times 3.5) = 25mm$$




$$d_2 = d - 0.5P = 32 - (0.5 \times 6) = 29mm$$

$$b = 0.366P - 0.54a = (0.366 \times 6) - (0.54 \times 0.5) = 1.926mm$$

## زاویه آزاد بغل رنده های پیچ بری

چون زاویه آزاد بغل رنده های پیچ بری را معمولاً ۲-۴ درجه در نظر می گیرند و با توجه به اینکه زاویه پیچش شیار ( $\alpha$ ) در پیچ های با گام زیاد به مراتب بیشتر از مقدار زاویه آزاد بغل رنده می باشد ، لذا برای جلوگیری از گیر کردن پایین رنده به بغل شیار پیچ باستی بغل رنده را به اندازه مجموع دو زاویه فوق الذکر یعنی ( $\alpha + 2\pi/4$ ) سنگ زد . برای

$$\text{محاسبه زاویه } (\alpha) \text{ از فرمول } \tan \alpha = \frac{P_h}{d_2 \times \pi}$$



انطباق زاویه آزاد بغل  
رنده با زاویه پیچش پیچ

که با توجه به این مطلب زاویه آزاد بغل رنده در مسئله نمونه فوق برابر خواهد بود با :

$$tg\alpha = \frac{P_h}{d_2 \times \pi} = \frac{18}{29 \times 3.14} = \frac{18}{91.1} = 0.1975$$

$$tg\alpha = 0.1975 \Rightarrow \alpha = 11^\circ, 10'$$

$$\alpha_1 = \alpha + 2.....4^\circ = 11^\circ, 10' + 4^\circ = 15^\circ, 10'$$